



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, झुंझुनूं
क्रमांक.../256

दिनांक 10/8/23

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र

श्रीमान् मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र CE&AS/TA-1 /D&T/2017/139 Date 09.11.2017 एवं प्रशासनिक विभाग सानिवि राजस्थान जयपुर के संशोधित आदेश 7428/M/PWD/18 Dated 12.04.2018 की पालना में आदर्श विधा मन्दिर उच्च माध्यमिक विधालय, मण्डावा जिला झुंझुनूं के भवन का निरीक्षण सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड अलसीसर द्वारा दिनांक 04.08.2023 को किया गया एवं उनकी प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उक्त भवन प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर सुरक्षित है।

यह भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की दिनांक से तीन वर्ष के लिए मान्य होगा।

(शिव कुमार)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड-झुंझुनूं
10/8/23